

Lugupeetud tarbija,

Versuni kutsub tagasi Philipsi PSG8XXX, PSG90XX ja GC96XX seeria aurugeneraatoriga triikimissüsteemid.

Tagasikutsumise põhjuseks on tootmisvea tõttu aurustusüsteemis auru tootva katla keevisõmbluse lõhkemine. Sellega seotud auruleke võib põhjustada põletusi või löögist tingitud vigastusi.

Mõjutatud toodetel on üks järgnevatest mudeli- ja kuupäevakoodidest:

- PSG8030 | 2419 - 2441
- PSG8040 | 2419 - 2441
- PSG8050 | 2419 - 2441
- PSG8130 | 2419 - 2441
- PSG8140 | 2419 - 2441
- PSG8160 | 2419 - 2441
- PSG9050 | 2419 - 2441
- PSG9040 | 2419 - 2441
- PSG9030 | 2419 - 2441
- PSG9055 | 2419 - 2441
- GC9630 | 2419 - 2441
- GC9635 | 2419 - 2441
- GC9642 | 2419 - 2441
- GC9650 | 2419 - 2441
- GC9660 | 2419 - 2441
- GC9675 | 2419 - 2441
- GC9682 | 2419 - 2441

Kui mudelinumber vastab ühele ülaltoodud kuupäevakoodidest, kuulub seade tagasikutsumise alla. Versuni palub teil:

- 1) Lõpetada kohe toote kasutamine
- 2) Eemaldada toode vooluvõrgust
- 3) Lasta tootel maha jahtuda
- 4) Võtta meiega ühendust aadressil <https://www.home.id/support>, et registreerida oma toode ja saada lisateavet tagasikutsumise protseduuri ja lahenduste kohta. Selle tagasikutsumise käigus töötatakse teie seade ümber ja boiler asendatakse täiustatud versiooniga.

Parimate soovidega,

Versuni – Philipsi kodumasinade litsentseeritud kaubamärgi esindaja